

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Jahr 2004 wurden die Zwingerbrunnen 1 und 2 saniert. Die Brunnen waren undicht und marode. Sie wurden komplett abgebrochen und neu errichtet.

Als Dichtschicht unter den neuen Bodenplatten kam Derno-ton-Fertigmischung zum Einsatz

Die Beratung und Betreuung durch Herrn Dernbach war hervorragend. Die Lieferung des Materials erfolgte termingerecht.

Der Einbau des Derno-ton ist relativ problemlos, muss jedoch mit optimalem Wassergehalt erfolgen, nicht zu trocken und nicht zu feucht.

Prüfungen des K_f -Wertes im eingebauten Zustand mit 100 % Proctordichte lagen bei $10^{-8}/10^{-9}$ m/s.

Mit freundlichen Grüßen

Karl Köhler GmbH & Co. KG
Bauunternehmung